Třebíč

Radnice tak zjišťuje, v jakém stavu je mostní konstrukce a jaký bude rozsah potřebných oprav. Zkouška proběhla v noci z 26. na 27. října a zátěž představovala čtyři plně naložená nákladní auta, celkem vážící osmdesát tun.

„Zkouška ukázala, že betonová konstrukce mostu je v pořádku, při zátěži se most pohnul jen o pár milimetrů. Nicméně komplexní zprávu s vyhodnocením zátěžové zkoušky budeme mít až za týden," uvedl vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina. Předběžné výsledky ukázaly, že je poškozená izolace. Most tedy prozatím čeká odfrézování asfaltového povrchu a obnovení hydroizolace.

Most v ulici Marie Majerové je dlouhý asi sto metrů a byl postaven v roce 1983.

Irini Martakidisová