

Ve čtvrtek dopoledne technici zjistili důvod zvýšeného nátoku čisté neaktivní vody v uzavřeném drenážním systému čtvrtého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho zdrojem je drobná netěsnost malého impulsního měřícího potrubí v systému sekundární části elektrárny. Před zahájením prací je nutné blok dochladit a v souladu s nastavenými pravidly proběhnou v rámci odstávky i kontroly dalšího zařízení.

Opravu technici zahájili v průběhu pátečního dopoledne. Bloky 1, 2 a 3 jsou provozovány na 100% výkonu. Podle předběžných předpokladů budou práce trvat v řádu dnů. Přesnou délku odstávky elektrárna upřesní v souladu s nastavenými pravidly.

Jiří Bezděk